

PROTOKÓŁ
kontroli robót budowlanych lub obiektu budowlanego

Dnia 04. 11. 2014 r. na skutek z urzędu

Pracownicy: **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzozowie w składzie:**

1. Edward Oleksa - Powiatowy Inż. Nadz. Bud. w Brzozowie
2. Krzysztof Kwiatkowski - inspektor w PINB Brzozów
3.

W obecności:

1. Cyryl Stefan - inspektor w UG Gminie Bolesław
2. Lech Sebastian - -H- -H-
3. Janina Onieśko - pełnomocnik Pana P. Urbaś

dokonała kontroli robót budowlanych /obiektu budowlanego, rozbiórki/ na nieruchomości nr
ewid. 3534 położonej w Blisnem
nr i stwierdziła co następuje:

Dróżka nr ewid. 3534 w Blisnem jest drogą
gminną, będącą własnością P. Urbaś Bogusław
Gminy Gminie Bolesław, Kanał Gminie
Droga z Płyty drewnianej w odległości od 4,2 do 5,2 m
istnieje row ^{od strony} bieżącej od 2,5 m. Na drodze
kontrola nie stwierdziła wykonywania robót
budowlanych na w/w drodze jak również
brak rowu w tym miejscu. Woda opadająca z przepływu
w drodze wjeżdżającej (dr. nr ewid. 46 B)
stwierdzona jest do w/w rowu odległego

Zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia

Mozliwosc usuniecia wad

Wniosek:

Wobec powyzzszych uchybień, zagrazających bezpieczenstwu ludzi imienia, oszpecających widok ulicy lub otoczenia należy:

Uwagi zainteresowanych obecnych przy kontroli:

Załączniki: fotograficzne

Po odczytaniu protokół podpisano:

Podpisy:

Obecni: /strony/

1. *Stefan Cymer*
2. *Sebastian Wasi*
3. *Antoni 15.08.08*
4.
5.

Pracownicy PINB /Brzozów/

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3.

/podpis i stanowisko sluzbowe sporządzającego protokół/